



**BOSCH**

# GHG 180 Professional

**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 4FD (2021.03) T / 39



1 609 92A 4FD





- en** Original instructions
- fr** Notice originale
- pt** Manual original
- zh** 正本使用说明书
- zh** 原始使用說明書
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ<sup>ต้นฉบับ</sup>
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar** دليل التشغيل الأصلي
- fa** دفترچه راهنمای اصلی





English .....	Page 5
Français .....	Page 8
Português .....	Página 11
中文 .....	頁 14
繁體中文 .....	頁 17
ไทย .....	หน้า 19
Bahasa Indonesia .....	Halaman 23
Tiếng Việt .....	Trang 26
عرب .....	الصفحة 30
فارسی .....	صفحه 34

CE..... |



**GHG 180**

4 |

A



B



# English

## Safety instructions



**Read all the safety information and instructions.** Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

► **This heat gun is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This heat gun can be used by children aged 8 or older and by persons who have physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the heat gun and they understand the associated dangers.** Otherwise there is a risk of operating errors and injury.

► **Supervise children during use, cleaning and maintenance.** This will ensure that children do not play with the heat gun.

► **Handle the power tool with care.**

The power tool produces intense heat which increases the risk of fire and explosion.

- **Take particular care when working in the vicinity of flammable materials.** The hot airflow or hot nozzle may ignite dust or gases.
- **Do not work with the power tool in potentially explosive areas.**
- **Do not aim the hot airflow at the same area for prolonged periods.** Working with plastic, paint, varnish or similar materials may produce easily flammable gases.

- **Please be aware that heat is directed to covered flammable materials, which may ignite.**
- **Safely place the power tool on the storage surfaces after use and let it cool completely before packing it away.** The hot nozzle can cause damage.
- **Do not leave the switched-on power tool unattended.**
- **Store idle power tools out of the reach of children. Do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Do not expose the power tool to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not misuse the cable, for example by using it to carry, hang up or unplug the power tool.** Keep the cable away from heat and oil. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **Always wear safety goggles.** Safety goggles reduce the risk of injury.
- **Pull the plug out of the socket before adjusting the tool settings, changing accessories, or storing the power tool.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Always check the power tool, cable and plug before use.** Stop using the power tool if you discover any damage. **Do not open the power tool yourself, and have it repaired only by a qualified specialist using only original replacement parts.** Damaged power tools, cables and plugs increase the risk of electric shock.



**Keep your work area well-ventilated.** The gas and steam produced during work are often harmful to one's health.

- **Wear protective gloves and do not touch the nozzle while it is hot.** There is a risk of burns.
- **Do not direct the airflow at persons or animals.**
- **Do not use the power tool as a hair dryer.** The outgoing airflow is considerably hotter than that of a hair dryer.
- **Do not allow foreign objects to enter the power tool.**
- **The distance between the nozzle and the workpiece depends on the material you are working on (metal, plastic, etc.) and the intended working method.** Always test the amount of air and temperature first.
- **If operating the power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- **Never use the power tool if the cable is damaged. Do not touch the damaged cable and pull out the mains plug if the cable is damaged while working.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.

### Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

suitable for soldering and tinning, melting adhesive bonding and thawing water pipes.

The power tool is intended to be operated by hand, under supervision.

## Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Storage surface
- (2) On/off switch and power settings
- (3) Nozzle
- (4) Heat shield
- (5) Glass protection nozzle<sup>a)</sup>
- (6) Reducing nozzle<sup>a)</sup>

a) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

## Product Description and Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

### Intended Use

The power tool is intended for bending and welding plastic, stripping coats of paint and heating shrink tubing. It is also

### Technical Data

Heat gun		GHG 180	GHG 180
Article number		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
Voltage	V	127	230
Rated power input	W	1500	1800
Airflow	l/min	350/350/550	350/350/550
Temperature at the nozzle outlet <sup>a)</sup>	°C	50/350/525	60/350/550
Temperature measurement accuracy		±15 %	±15 %
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.65	0.65
Protection class		□/II	□/II

A) At an ambient temperature of approx. 20 °C

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

### Noise/vibration information

Typically, the A-weighted sound pressure level of the power tool is less than **70 dB(A)**.

Total vibration values  $a_h$  (triax vector sum) and uncertainty K:  $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$ , K=1.5  $\text{m/s}^2$ .

will continue to run. Once the power tool has cooled back down to its operating temperature, the heating system will automatically switch on again.

### Switching Off

Slide the on/off switch (2) downwards into the **0** position.

► **After working at high temperatures for a prolonged period, let the power tool cool down before switching it off. To do this, allow it to run on the lowest temperature setting for a short while.**

### Selecting a Power Setting

You can choose between different power settings using the on/off switch (2):

Power setting	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

The **I** power setting is suitable for cooling down a heated workpiece or for drying paint. It is also suitable for cooling down the power tool before putting it down or changing the attachment nozzles.

## Operation

### Starting operation

► **Pay attention to the mains voltage.** The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool.

### Creation of Smoke During Initial Use

A coating protects the metal surfaces from corrosion ex-works. This protective layer evaporates during initial use.

### Switching On

Slide the on/off switch (2) upwards.

**Thermal protection shutdown:** If the power tool overheats (e.g. due to a build-up of air or too little air supply), the heating system will automatically switch off, though the blower

## Practical advice

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

**Note:** Do not position the nozzle (3) too close to the work-piece that you are using the power tool on. The resulting build-up of air can cause the power tool to overheat.

### Setting down the power tool

Set the power tool down on the storage surfaces (1) to leave it to cool down or to keep both hands free to work with.

- Take particular care when working in the vicinity of the power tool while it has been set aside. The heat from the nozzle or the air flow can cause burns.

Position the power tool on an even, stable surface. Ensure that it cannot tip over. Secure the cable outside of your working area so that it cannot pull the power tool down or cause it to flip over.

Switch the power tool off when not in use for a long period and pull the mains plug out of the socket.

## Example applications (see figures A–B)

Images of example applications can be found on the graphics pages.

The distance between the nozzle and the workpiece depends on the material you are working on (metal, plastic etc.) and the intended working method.

The optimum temperature for each application can be determined by a practical test.

Always test the amount of air and temperature first. Start at a greater distance and a lower power setting. Then adjust the distance and power setting according to requirements. If you are unsure what material you are working on or what effect the hot air might have on it, first test the effect on a concealed area.

All example applications apart from "Stripping paint from window frames" can be carried out without the use of accessories. However, using the recommended accessories will simplify the work and considerably increase the quality of the result.

The nozzles, which are available as accessories, are compatible with all models of **Bosch** heat guns.

- Take care when changing the nozzle. Do not touch the nozzle while it is hot. Leave the power tool to cool down before changing the nozzle, and wear protective gloves when doing so. The heat from the nozzle can cause burns.

To make the power tool cool down quicker, you can also let it run briefly on its lowest temperature setting.

### Stripping paint from window frames (see figure A)

- The glass protection nozzle (5) (accessory) must be used for this application. There is a risk that the glass may break.

You can remove the paint from profiled surfaces with a suitable spatula and brush it off with a soft wire brush.

## Soft Soldering (see figure B)

Fit the reducing nozzle (6) (accessories).

If you are using solder without flux, apply soldering grease or paste to the solder joint. Depending on the material, heat the solder joint for approx. 50 to 120 seconds. Apply the solder. The solder must be melted by the temperature of the work-piece.

If necessary, remove the flux after the solder joint has cooled down.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY

No. 8A, Jalan 13/6  
46200 Petaling Jaya  
Selangor

Tel.: (03) 79663194  
Toll-Free: 1800 880188  
Fax: (03) 79583838  
E-Mail: [kiathoe.chong@my.bosch.com](mailto:kiathoe.chong@my.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.my](http://www.bosch-pt.com.my)

### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Disposal

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

## Français

### Consignes de sécurité



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

**► Ce décapeur thermique n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances. Ce décapeur thermique peut être utilisé par des enfants (âgés d'au moins 8 ans) et par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser le décapeur thermique en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

**► Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation, du nettoyage et de l'entretien.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec le décapeur thermique.

**► Maniez l'outil électroportatif avec précaution.** L'outil électroportatif

génère des températures élevées susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions.

- **Soyez extrêmement vigilant lors d'une utilisation à proximité de matériaux inflammables.** L'air chaud et la buse brûlante peuvent enflammer de la poussière ou des gaz.
- **N'utilisez pas l'outil électroportatif dans un environnement potentiellement explosif.**
- **Ne dirigez pas l'air chaud sur un même endroit pendant une durée prolongée.** Lors d'une utilisation sur des matières plastiques, des peintures, des laques ou d'autres matériaux similaires, des gaz facilement inflammables pourraient être générés.
- **Ayez à l'esprit que la chaleur peut se propager vers des matériaux inflammables cachés et les enflammer.**
- **Après son utilisation, posez l'outil électroportatif sur un support stable et laissez-le refroidir complètement sur ses surfaces d'appui avant de le ranger.** La buse chaude peut causer des dommages.
- **Ne pas laisser l'outil électroportatif mis en marche sans surveillance.**
- **Conservez les outils inutilisés hors de la portée des enfants.** Ne laissez pas des personnes, qui ne connaissent pas l'outil ou qui n'ont pas lues la présente notice, utiliser l'outil électroportatif. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateur novices.
- **N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique.
- **Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.** Ne vous en servez pas pour porter, accrocher l'outil électroportatif et ne tirez pas dessus pour débrancher l'outil de la prise secteur. N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Portez toujours des lunettes de protection.** Des lunettes de protection réduisent le risque de blessures.
- **Débranchez le connecteur de la prise avant tout réglage, changement d'accessoire ou avant de ranger l'outil électroportatif.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électroportatif.
- **Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'outil électroportatif, de son cordon d'alimentation et de son connecteur.** N'utilisez plus l'outil électroportatif si vous constatez des dommages. **N'ouvrez pas l'outil électroportatif vous-même. Ne confiez sa réparation qu'à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** En cas de défautuosité de l'outil électroportatif, de son cordon d'alimentation ou connecteur, le risque de choc électrique augmente.



**Aérez bien le poste de travail.** Les gaz et vapeurs générés en cours d'utilisation sont souvent nuisibles à la santé.

- ▶ **Portez des gants de protection et ne touchez pas la buse chaude.** Il y a risque de brûlure.
- ▶ **Ne dirigez pas l'air chaud vers des personnes ou des animaux.**
- ▶ **N'utilisez pas l'outil électroportatif comme sèche-cheveux.** L'air qui sort est beaucoup plus chaud que celui d'un sèche-cheveux.
- ▶ **Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans l'outil électroportatif.**
- ▶ **La distance à respecter entre la buse et la pièce dépend de la nature du matériau (métal, plastique, etc.) et de la nature du travail à effectuer.** Commencez toujours par effectuer des tests pour bien choisir le débit d'air et la température.
- ▶ **Si l'usage de l'outil électroportatif dans un environnement humide est inévitable, intercalez un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **N'utilisez jamais un outil électroportatif dont le câble est endommagé.** Ne touchez pas le câble endommagé et débranchez aussitôt le câble de la prise au cas où celui-ci est endommagé pendant l'utilisation de l'outil. Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.

## Caractéristiques techniques

Décapeur thermique		GHG 180	GHG 180
Référence		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
Tension	V	127	230
Puissance absorbée nominale	W	1500	1800
Débit d'air	l/min	350/350/550	350/350/550
Température à l'embouchure de la buse <sup>A)</sup>	°C	50/350/525	60/350/550
Précision de mesure de la température		±15 %	±15 %
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,65	0,65
Indice de protection		□/II	□/II

A) à une température ambiante de 20 °C, env.

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.

## Informations sur le niveau sonore / les vibrations

La mesure réelle (A) du niveau de pression acoustique de l'outil est en général inférieur à **70 dB(A)**.

Valeurs globales de vibration  $a_h$  (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K :  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

## Description des prestations et du produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la notice d'utilisation.

### Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour les travaux de déformation et de soudage de matières plastiques, d'enlèvement de couches de peinture ainsi que pour le réchauffement de gaines thermorétractables. Il peut aussi être utilisé pour braser et étamer, défaire des liaisons collées et pour dégeler des canalisations d'eau.

L'outil électroportatif est destiné à une utilisation à main levée, sous surveillance.

### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Surface d'appui
- (2) Interrupteur marche/arrêt et positions de température
- (3) Buse
- (4) Protection thermique
- (5) Buse protège-vitre<sup>a)</sup>
- (6) Buse de réduction<sup>a)</sup>

a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

## Utilisation

### Mise en marche

- ▶ **Tenez compte de la tension secteur !** La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.

### Dégagement de fumée lors de la première utilisation

Un revêtement est appliqué en usine sur les surfaces métalliques pour les protéger de la corrosion. Cette couche de protection s'évapore lors de la première utilisation.

### Mise en marche

Poussez l'interrupteur marche/arrêt (2) vers le haut.

**Arrêt de sécurité thermique :** En cas de surchauffe (causée par ex. par une accumulation d'air chaud ou un apport d'air insuffisant), l'outil électroportatif coupe automatiquement le chauffage mais la soufflerie continue à fonctionner. Une fois que l'outil électroportatif a suffisamment refroidi, le chauffage se réactive automatiquement.

### Arrêt

Poussez l'interrupteur marche/arrêt (2) vers le bas jusqu'à dans la position 0.

► **Après une utilisation prolongée à température élevée, laissez refroidir l'outil électroportatif avant de l'arrêter. Laissez-le pour cela fonctionner pendant une courte durée à la plus basse température réglable.**

### Sélection de la température

Plusieurs températures peuvent être réglées à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt (2) :

Température	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

La position I est idéale pour refroidir une pièce chaude ou pour sécher de la peinture. Elle peut aussi être sélectionnée pour refroidir l'outil électroportatif avant de le ranger ou avant de changer de buse.

### Instructions d'utilisation

► **Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.**

**Remarque :** N'approchez pas trop la buse (3) de la pièce à travailler. L'air chaud qui s'accumule risque de provoquer une surchauffe de l'outil électroportatif.

### Pose de l'outil électroportatif sur une surface

Placez l'outil électroportatif sur les surfaces d'appui (1) pour le laisser refroidir ou pour avoir les deux mains libres pour travailler.

► **Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec l'outil électroportatif posé sur une surface !** La buse brûlante et l'air chaud soufflé peuvent causer des brûlures.

Placez l'outil électroportatif sur une surface stable et plane. Assurez-vous qu'il ne risque pas de basculer. Attachez le câble en dehors de la zone de travail pour qu'il ne puisse pas renverser l'outil électroportatif ou le tirer vers le bas.

Arrêtez l'outil électroportatif et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur si vous savez qu'il ne vas pas être utilisé pendant une longue durée.

### Exemples d'utilisation (voir les figures A-B)

Vous trouverez les figures avec les exemples d'utilisation sur les pages graphiques.

La distance à respecter entre la buse et la pièce dépend de la nature du matériau (métal, plastique, etc.) et de la nature du travail à effectuer.

La température optimale pour l'application envisagée doit être déterminée en procédant à des tests pratiques.

Commencez toujours par effectuer des tests pour bien choisir le débit d'air et la température. Ce faisant, commencez avec une grande distance et avec une température basse. Ajustez ensuite la distance et la température en fonction des besoins.

Si vous ne connaissez pas la nature du matériau sur lequel vous allez travailler ou ne savez pas comment le matériau va réagir à la chaleur, commencez par tester son comportement à un endroit caché.

Il est possible de travailler sans accessoire pour toutes les utilisations sauf pour l'enlèvement de peinture ou vernis sur des cadres de fenêtre. Le fait d'utiliser les accessoires recommandés simplifie le travail et permet d'obtenir de biens meilleurs résultats.

Les buses disponibles en tant qu'accessoire sont compatibles avec tous les modèles de décapeur thermique Bosch.

► **Attention lors du remplacement de la buse ! Ne touchez pas la buse brûlante. Laissez refroidir l'outil électroportatif et portez des gants de protection pendant le remplacement.** La buse brûlante risque de vous brûler.

Pour que l'outil électroportatif refroidisse plus rapidement, faites-le fonctionner pendant une courte durée à la plus basse température réglable.

### Enlèvement de peinture ou vernis sur des cadres de fenêtre (voir figure A)

► **Utilisez impérativement la buse protège-vitres (5) (accessoire).** Le verre risque de se casser.

Sur les surfaces profilées, il est possible de soulever la peinture ou le vernis au moyen d'une spatule appropriée et de l'enlever au moyen d'une brosse métallique souple.

### Brasage tendre (voir figure B)

Fixez la buse de réduction (6) (accessoire) sur le décapeur. Si vous utilisez un métal d'apport sans flux de brasage, enduissez l'endroit à braser de graisse décapante ou de pâte à braser. En fonction du matériau, chauffez l'endroit à braser pendant 50 à 120 secondes. Appliquez le métal d'apport. La température de la pièce doit faire fondre le métal d'apport. Une fois que la brasure a refroidi, enlevez le flux de brasage (en cas d'utilisation d'un métal d'apport avec flux de brasage).

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant d'effectuer des travaux quels qu'ils soient sur l'outil électroportatif.
- Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, confiez le remplacement à **Bosch** ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage **Bosch** afin de ne pas compromettre la sécurité.

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### Maroc

Robert Bosch Morocco SARL  
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed  
20300 Casablanca  
Tel.: +212 5 29 31 43 27  
E-Mail : [sav.outillage@ma.bosch.com](mailto:sav.outillage@ma.bosch.com)

**Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !



## Português

### Instruções de segurança



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

**Este soprador de ar quente não pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos. Este soprador de ar quente pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou recebam instruções acerca da utilização segura do soprador de ar quente e dos perigos provenientes do mesmo.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

**Vigie as crianças durante a utilização, a limpeza e a manutenção.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o soprador de ar quente.

**Manuseie a ferramenta elétrica com cuidado.** A ferramenta elétrica produz muito calor, o que pode

originar um elevado perigo de incêndio e explosão.

- ▶ **Tenha especial cuidado quando trabalhar na proximidade de materiais inflamáveis.** O fluxo de ar quente ou o bico quente podem inflamar pó ou gases.
  - ▶ **Não trabalhe com a ferramenta elétrica em ambientes onde há risco de explosão.**
  - ▶ **Não oriente o fluxo de ar quente muito tempo para o mesmo local.** Durante o processamento de plásticos, tintas, vernizes ou materiais semelhantes podem formar-se gases facilmente inflamáveis.
  - ▶ **Tenha em atenção que o calor é transmitido a materiais inflamáveis cobertos, podendo provocar a sua ignição.**
  - ▶ **Após utilização, deposite de forma segura a ferramenta elétrica nas superfícies para pousar a ferramenta e deixe-a arrefecer completamente antes de a arrumar.** O bico quente pode causar danos.
  - ▶ **Não deixe a ferramenta elétrica ligada sem vigilância.**
  - ▶ **Guarde ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não deixe pessoas utilizarem a ferramenta elétrica se não estiverem familiarizadas com a mesma ou se não tiverem lido estas instruções.** Ferramentas elétricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
  - ▶ **Mantenha a ferramenta elétrica afastada da chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
  - ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilize o cabo para transportar a ferramenta elétrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada.** Mantenha o cabo afastado de calor ou óleo. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
  - ▶ **Use sempre óculos de proteção.** Os óculos de proteção reduzem o risco de ferimentos.
  - ▶ **Puxe a ficha da tomada antes de executar ajustes na ferramenta, de substituir acessórios ou de guardar a ferramenta elétrica.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta elétrica.
  - ▶ **Antes de qualquer utilização, verifique a ferramenta elétrica, o cabo e a ficha. Não utilize a ferramenta elétrica se detetar danos na mesma. Não abra a ferramenta elétrica, as reparações devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente peças de substituição originais.** Ferramentas elétricas, cabos e fichas danificados aumentam o risco de choque elétrico.
- Areje bem o seu local de trabalho.** Os gases vapores que se formam durante o trabalho são muitas vezes nocivos para a saúde.



- ▶ **Use luvas de proteção e não toque no bico quente.** Existe perigo de queimadura.
- ▶ **Não oriente o fluxo de ar quente para pessoas ou animais.**
- ▶ **Não utilize a ferramenta elétrica como secador de cabelo.** O fluxo de ar que sai é bastante mais quente do que num secador de cabelo.
- ▶ **Certifique-se de que não entram corpos estranhos na ferramenta elétrica.**
- ▶ **A distância entre o bico e a peça deve ser definida em função do material a processar (metal, plástico, etc.) e o tipo de processamento pretendido.** Efetue primeiro um teste relativamente ao caudal de ar e à temperatura.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.
- ▶ **Não utilizar a ferramenta elétrica com um cabo danificado. Não tocar no cabo danificado e puxar a ficha da tomada, se o cabo for danificado durante o trabalho.** Cabos danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

## Descrição do produto e do serviço

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

### Utilização adequada

A ferramenta elétrica destina-se a moldar e soldar plástico, remover demãos de tinta e aquecer mangas retráteis. Também é adequada para brasar e estanhar, descolar uniões coladas e descongelar de tubos de água.

A ferramenta elétrica é para uso manual, sob vigilância.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Superfície de apoio
- (2) Interruptor de ligar/desligar e níveis de potência
- (3) Bico
- (4) Proteção térmica
- (5) Bico protetor de vidros<sup>a)</sup>
- (6) Bico de redução<sup>a)</sup>

- a) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

## Dados técnicos

Soprador de ar quente		GHG 180	GHG 180
Número de produto		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
Tensão	V	127	230
Potência nominal absorvida	W	1500	1800
Caudal de ar	l/min	350/350/550	350/350/550
Temperatura na entrada do bico <sup>A)</sup>	°C	50/350/525	60/350/550
Precisão de medição da temperatura		±15 %	±15 %
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,65	0,65
Classe de proteção		□/II	□/II

A) a 20 °C de temperatura ambiente, aprox.

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Informação sobre ruídos/vibrações

O nível de pressão sonora avaliado como A da ferramenta elétrica é inferior **70 dB(A)**.

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

## Funcionamento

### Colocação em funcionamento

- **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

### Formação de fumo na primeira colocação em funcionamento

As superfícies de metal vêm protegidas de fábrica com um revestimento contra corrosão. Este revestimento de proteção desaparece na primeira colocação em funcionamento.

### Ligar

Desloque o interruptor de ligar/desligar (2) para cima.

**Desligamento de proteção térmica:** Em caso de sobreaquecimento (p. ex. devido a acumulação de ar ou alimentação de ar insuficiente) a ferramenta elétrica desliga-se automaticamente, contudo o soprador continua a funcionar. Quando a ferramenta elétrica estiver novamente à temperatura de serviço, o aquecimento é ligado automaticamente.

### Desligar

Desloque o interruptor de ligar/desligar (2) para baixo para a posição **0**.

- **Após um longo período de tempo a trabalhar com uma elevada temperatura, deixe a ferramenta elétrica arrefecer antes de desligar a ferramenta elétrica.**
- Para tal, deixe-a funcionar com a temperatura mais baixa ajustável.**

### Selecionar o nível de potência

Com o interruptor de ligar/desligar (2) pode selecionar os diferentes níveis de potência:

Nível de potência	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

O nível de potência I é apropriado para arrefecimento de uma peça ou secagem de tinta. Também é adequado para arrefecer a ferramenta elétrica antes de a depositar ou substituir os bicos de encaixe.

### Instruções de trabalho

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

**Nota:** Não aproxime muito o bico (3) da peça de trabalho. A acumulação de ar resultante pode causar o sobreaquecimento da ferramenta elétrica.

### Pousar a ferramenta elétrica

Deposite a ferramenta elétrica nas superfícies para pousar a ferramenta (1) para a deixar arrefecer ou para ter as duas mãos livres para trabalhar.

- **Trabalha com muito cuidado com a ferramenta elétrica pousada!** Poderá queimar-se no bico quente ou no fluxo de ar quente.

Posicione a ferramenta elétrica sobre uma superfície plana e estável. Certifique-se de que não pode tombar. Mantenha o cabo fora da área de trabalho para que o mesmo não tombe a ferramenta elétrica ou a puxe para baixo.

Desligue a ferramenta elétrica se não a for usar durante um período de tempo prolongado e retire a ficha da tomada.

### Exemplos de trabalho (ver figuras A-B)

As figuras com os exemplos de trabalho encontram-se nas páginas de gráficos.

A distância entre o bico e a peça deve ser definida em função do material a processar (metal, plástico, etc.) e o tipo de processamento a usar.

A temperatura ideal para a respetiva aplicação pode ser determinada através de uma tentativa prática.

Efetue primeiro um teste relativamente ao caudal de ar e à temperatura. Comece com uma distância maior e um nível de potência reduzido. Depois ajuste a distância e o nível de potência de acordo com o necessário.

Se não tiver a certeza qual o material que processa e qual o efeito do ar quente no material, então teste o efeito numa parte escondida.

Pode trabalhar em todos os exemplos de trabalhos, exceto "Remover verniz de caixilhos de janelas", sem acessórios. A utilização dos acessórios recomendados facilita no entanto o trabalho e aumenta substancialmente a qualidade dos resultados de trabalho.

Os bicos disponíveis como acessórios, são compatíveis com todos os modelos de ventiladores de ar quente **Bosch**.

- **Cuidado ao mudar de bico! Não toque no bico quente.**
- Deixe a ferramenta elétrica arrefecer e use luvas de proteção durante a troca. Poderá queimar-se no bico quente.

Para um arrefecimento rápido pode deixar a ferramenta elétrica a funcionar na temperatura mais baixa ajustável.

#### **Remover verniz de caixilhos de janelas (ver figura A)**

- **Use impreterivelmente o bico protetor de vidros (5) (acessórios).** Existe perigo de quebra de vidro.

Em superfícies perfiladas é possível levantar o verniz com uma espátula apropriada e escovar o resto com uma escova de arame macia.

#### **Brasagem fraca (ver figura B)**

Coloque o bico de redução (6)(acessório).

Se usar uma solda sem fluxo de soldagem, aplique pasta de soldar no local a soldar. Aquela o local a soldar consoante o material aprox. 50 a 120 segundos. Aplique a solda. A solda tem de derreter com a temperatura da peça.

Se necessário, depois de arrefecido o local a soldar, retire o fluxo de soldagem.

## **Manutenção e assistência técnica**

### **Manutenção e limpeza**

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela **Bosch** ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas **Bosch**, para evitar perigos de segurança.

### **Serviço pós-venda e aconselhamento**

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em:

### **www.bosch-pt.com**

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

### **Brasil**

Rober Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte  
13065-900, CP 1195  
Campinas, São Paulo  
Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contato](http://www.bosch.com.br/contato)

**Encontra outros endereços da assistência técnica em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Eliminação**

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.



Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

## **中文**

### **安全规章**



请阅读所有的安全规章和指示。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

应将所有安全规章和指示保存到将来。

- **儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员不得使用本本暖风机。对于八岁以上的儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员，倘若其得到负责其安全的人员监护或接受过监护人有关热风机使用的指导并已了解到可能的危险，则可以使用本热风机。否则会有误操作和人身伤害的危险。**

- **在使用、清洁和保养时请看管好儿童。确保儿童不会使用本热风机玩耍。**

## ► 小心谨慎地使用本电动工具。

本电动工具会剧烈发热，增加火灾和爆炸危险。

- 如果您在周围有可燃材料的环境下工作，要格外小心。高温空气流或高温喷嘴可能会将粉尘或气体点燃。
- 不得在有爆炸危险的环境下使用本电动工具工作。
- 不要长时间将高温空气流对准同一个位置。例如在加工塑料、颜料、油漆或类似材料时，会产生易燃气体。
- 请注意，热量会传导到隐蔽位置的可燃材料处并将其点燃。
- 使用后请将电动工具安全放到存放位置，打包带走前应使其表面完全冷却。热喷嘴可能会造成损坏。
- 本电动工具启动后，不得无人监管。
- 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外。并且不要让不熟悉本电动工具或对这些说明不了解的人操作本电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- 不得将本电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。电缆应远离热源或油。受损或缠绕的电缆会增加电击危险。
- 请始终佩戴护目镜。护目镜可降低受伤的风险。
- 调整设备设置、更换附件或贮存本电动工具前，要将插头从电源插座上拔出。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- 每次使用前都要检查电动工具、电源线和插头。一旦发现损坏，请勿使用电动工具。请勿自行打开电动工具，只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。损坏的电动工具、电源线和插头会增加使用者触电的危险。

**确保工作场地通风良好。**工作时产生的气体和蒸汽时常会损害健康。



## 技术数据

暖风机		GHG 180	GHG 180
物品代码		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
电压	伏特	127	230
额定输入功率	瓦	1500	1800
空气量	公升/每分	350/350/550	350/350/550
喷嘴出口上的温度 <sup>a)</sup>	摄氏度	50/350/525	60/350/550
温度测量精度		±15 %	±15 %
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	千克	0.65	0.65
保护等级		□ /II	□ /II

A) 当环境温度为20 °C时，约

本说明书提供的参数是以230 V为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。

- 请佩戴保护手套，请勿触摸高温喷嘴。有烫伤危险。
- 不得将高温空气流对准人或动物。
- 不得将本电动工具用于吹干头发。它吹出的空气流温度比吹风机吹出的高得多。
- 注意，不得有异物进入电动工具。
- 喷嘴和工件之间的距离取决于待加工的材料（金属、塑料等）和打算使用的加工方法。首先就空气量和温度进行一次测试。
- 如果在潮湿环境下操作本电动工具是不可避免的，应使用故障电流保护开关。使用故障电流保护开关可减小电击危险。
- 勿使用电线已经损坏的电动工具。如果电源电线在工作中受损，切勿触摸损坏的电线，并要马上拔出插头。损坏的电线会提高用户触电的危险。

## 产品和性能说明

请注意本使用说明书开头部分的图示。

### 按照规定使用

本电动工具可以用来弯曲或熔接塑胶，清除旧漆以及替热缩管加温。它也同样适用于钎焊和镀锡、松开粘接以及水管解冻。

本电动工具适合在有人看管的情况下手持使用。

### 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 竖立位置
- (2) 开关按钮和功率等级
- (3) 喷嘴
- (4) 隔热装置
- (5) 玻璃保护喷嘴<sup>a)</sup>
- (6) 变径嘴<sup>a)</sup>

a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

## 工作

### 投入使用

► **注意电源电压!** 电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

#### 首次使用时有烟气形成

出厂时金属表面涂有一层防腐保护层。首次使用时该保护层会蒸发掉。

#### 开机

向上推动开关按钮**(2)**。

**温度保护关闭:** 如果过热（比如因空气堵塞或空气供应不足），电动工具将自动关闭加热装置，但鼓风机继续运行。当电动工具冷却到工作温度后，加热装置再次自动接通。

#### 关闭

将开关按钮**(2)**向下推到位置**0**。

► **电动工具长时间高温工作后，在关闭前应冷却。使其以可调整的最低温度运行少许时间。**

#### 选择功率等级

通过开关按钮**(2)**可在不同的功率等级之间进行选择：

功率等级	°C	公升/每分
I	60	350
II	350	350
III	550	550

功率等级**I**适用于冷却受热工件或干燥颜料。也适用于在放下或更换嘴件前冷却电动工具。

#### 工作提示

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

**提示:** 切勿将喷嘴**(3)**放到距待加工工件过近的位置上。阻塞的气流会导致电动工具超温。

#### 竖立电动工具

将电动工具放到存放位置**(1)**上进行冷却或空出双手工作。

► **请小心操作搁放下的电动工具！勿让高温的吹风管与机器排出的热气流烫伤。**

请将电动工具放在稳固的平面上。请确保电动工具不会翻倒。请确保电缆处于工作区域外，以免电动工具被电缆翻倒或掉落。

在长时间不使用的情况下请关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。

#### 工作范例（参见插图A-B）

插图页上有工作范例的插图。

喷嘴和工件之间的距离取决于待加工的材料（金属、塑料等）和打算使用的加工方法。

通过实际试验来确定各个应用的最佳温度。

首先就空气量和温度进行一次测试。以较远的距离和较低的功率等级开始。根据需要调整距离和功率等级。

如果不确定加工哪种材料或不清楚热风对材料的影响，请在隐蔽的位置对影响进行测试。

在所有工作范例中都可以不借助附件进行操作，除了“除去窗框上的油漆”。但是如果安装了本公司推荐的附件，不仅能够减轻工作，更能够提高工作品质。

作为附件提供的喷嘴与所有型号的Bosch暖风机兼容。

► **更换喷嘴时应小心！请勿触摸高温喷嘴。冷却电动工具并在更换喷嘴时佩戴保护手套。您可能被灼烫的吹风管烫伤。**

必要时可以把电动工具设定在最低温的档位运转以加速机器冷却。

#### 除去窗框上的油漆（参见插图A）

► **请务必使用玻璃保护喷嘴(5)（附件）。有造成玻璃破裂的危险。**

使用合适的刮铲刮除窗上雕花部位的油漆，接着再使用软的钢丝刷刷干净。

#### 软焊（参见插图B）

装上变径嘴**(6)**（附件）。

如果使用未添加助焊剂的焊料，则必须在焊接位置涂抹焊脂或焊膏。加热焊接位置，视材料而定，加热时间在50秒至120秒不等。添加焊料。焊料接触了经过加热的表面便会熔化，等待焊接处冷却后再清除助焊剂。

## 维修和服务

### 维护和清洁

► 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

► **电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。**

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

### 客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮：[bsc.hz@cn.bosch.com](mailto:bsc.hz@cn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

**制造商地址：**

Robert Bosch Power Tools GmbH  
罗伯特·博世电动工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯图加特 / 德国

**其他服务地址请见：**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**处理废弃物**

必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、附件和包装材料。



请勿将电动工具扔到生活垃圾中！

**繁體中文****安全注意事項**

請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。

請妥善保存所有安全注意事項與指示，以供日後查閱之用。

► **本熱風機不適合兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷，或是缺乏相關經驗及知識的人士使用。8歲以上兒童以及身體、感官或心智能力有缺陷，或是缺乏相關經驗及知識的人士，只要在他人監督下或接受過如何安全處置此熱風機的指導，並充份瞭解相關危險，即可使用該熱風機。否則可能會造成操作上的錯誤，進而使人員受傷。**

► **使用、清潔及維修期間，請隨時留意兒童。如此才能確保他們未將本熱風機當做玩具任意玩耍。**

► **請您謹慎對待此電動工具。本電動工具所散發出來的熱度極**

**高，進一步提高了著火及爆炸的危險性。**

- 在易燃材料附近作業時，請格外小心。高溫氣流或高溫出風口可能點燃粉塵或氣體。
- 請勿在具有爆炸危險的環境中使用本電動工具。
- 請勿將高溫氣流長時間對準同一位置吹拂。加工塑膠、顏料、烤漆或其他類似材質時，可能會產生易燃氣體。
- 請小心，熱能可能會傳導至隱蔽的可燃材質，進而點燃起火。
- 電動工具每次使用完畢後以靠置座朝下的方式穩固地放置在一旁，待工具完全冷卻後再將它收藏起來。出風口的溫度極高，可能造成物品受損。
- 不可放任已啟動的電動工具無人看管。
- 請將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外。請勿將本電動工具交付予不熟悉該系統或未細讀本說明書的人員來進行操作。將電動工具交給未經訓練的人員使用是危險的做法。
- 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。請讓電線遠離高熱或油液。受損或纏繞的電線會增加電擊危險。
- 請全程佩戴護目鏡。護目鏡可降低受傷風險。
- 在進行任何裝置設定、更換配件或貯存電動工具之前，請先將插頭從插座上拔掉。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- 每次使用前，請仔細檢查電動工具、線材及插頭。若有發現任何受損現象，請勿使用電動工具。請勿自行拆開電動工具，而是應該將它交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。已受損的電動工具、線材和插頭，會提高觸電風險。
-  **作業區請保持通風良好。作業時所產生的氣體和蒸氣常常是對健康有害。**
- 請戴上防護手套，不要碰觸溫度極高的出風口。可能導致人員灼傷。
- 高溫氣流不可以對準人或動物。
- 本電動工具不可當作家用吹風機使用。它吹出來的氣流溫度要比家用吹風機高出許多。
- 請注意：不得有任何異物進入電動工具。
- 請配合加工材質（金屬、塑膠等）及預計進行的加工方式，調整噴管至工件之間的距離。務必先試一下風量和溫度。
- 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用漏電保護開關。使用漏電保護開關可降低電擊危險。
- 切勿使用電線已經損壞的電動工具。如果電源線在工作中受損，千萬不可觸摸損壞的電線，並應立刻拔下插頭。損壞的電線會提高使用者觸電的危險。

## 產品和功率描述

請留意操作說明書中最前面的圖示。

### 依規定使用機器

本電動工具是設計用來塑膠整形、去除彩色顏料以及加熱收縮軟管。它亦適合用於鉛焊與鍍錫、鬆開膠合黏接處以及解凍水管。

本電動工具採手持式設計，運作時必須有人看守。

### 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 靠置座
- (2) 電源開關以及熱風檔速
- (3) 出風口
- (4) 隔熱裝置
- (5) 玻璃保護出風口<sup>a)</sup>
- (6) 縮徑出風口<sup>a)</sup>

a) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

### 技術性數據

熱風機		GHG 180	GHG 180
產品機號		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
電壓	V	127	230
額定輸入功率	W	1500	1800
風量	l/min	350/350/550	350/350/550
出風口溫度 <sup>a)</sup>	°C	50/350/525	60/350/550
溫度測量準確度		±15 %	±15 %
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	kg	0.65	0.65
絕緣等級		回/II	回/II

A) 在環境溫度 20 °C 下，約略值

本說明書提供的數值是以 230 伏特為依據，於使用不同電壓的地區，此數據有可能不同。

## 操作

### 操作機器

► 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

### 本產品第一次使用時會有煙霧冒出

出廠時金屬表面上會有防鏽塗層。此一保護層會在第一次使用時揮發掉。

### 啟動

將電源開關 (2) 往上推。

**過熱保護機制：** (例如因氣流滯塞而或進氣量過少) 過熱時，本電動工具會自動停止加熱，但吹風功能將繼續運作。待電動工具降溫至操作溫度後，將自動重新開啟加熱功能。

### 關閉

將電源開關 (2) 往下推至位置 0。

► 本電動工具高溫運轉較長時間後，請先進行冷卻然後再關機。其做法是：調至您可設定的最低溫度，讓工具運轉一小段時間。

### 選擇熱風檔速

利用電源開關 (2) 即可切換至不同熱風檔速：

熱風檔速	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

熱風檔速 I 適合用來冷卻發燙的工件或用來烘乾顏料。它也很適合在關閉電動工具前或更換套接式出風口前用來進行冷卻。

### 作業注意事項

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

**提示：**出風口 (3) 不可過於靠近待加工的工件。阻塞的氣流會導致電動工具過熱。

### 豎立電動工具

當您要讓電動工具降溫或需要空下雙手來進行其他操作時，請將電動工具豎起以靠置座 (1) 朝下的方式攏放。

► 作業時，請特別留意已豎起攏放的電動工具！勿讓高溫的出風口與機器排出的熱氣流燙傷。

請將本電動工具放置在穩固的平坦表面上。請確保它不會翻覆。將纜線固定在工作範圍之外的位置，以免電動工具被它絆倒或扯下。

若長時間不使用，請關閉電動工具並拔下插頭。

### 操作範例（請參考圖 A-B）

插圖頁上有操作範例的插圖。

請配合加工材質（金屬、塑膠等）及預計進行的加工方式，調整吹嘴至工件之間的距離。

需實際操作才能試出各種應用的理想溫度。

請您一律先測試一下風量和溫度。一開始請您先使用低檔速的熱風並拉開距離。然後再視需求調整距離和熱風檔速。

如果您不確定加工材質或該材質對熱風會有什麼樣的反應，那麼，請您在隱蔽處測試效果。

所有範例中，除了「清除窗框上的漆料」以外，皆可在不使用配件的狀態下施作。但是如果安裝了本公司推薦的配件，不僅能夠減輕工作負擔，更能夠提高工作品質。

噴嘴為選購配件，與所有 Bosch 热風機的機型相容。

► **更換出風口時，請務必小心！切勿碰觸高溫出風口。讓電動工具進行冷卻，更換時請戴上防護手套。您可能被高溫的出風口燙傷！**

必要時可讓電動工具設定在最低溫的檔速下運轉以加速機器冷卻。

#### 清除窗框上的漆料（請參考圖 A）

► **請您務必使用玻璃保護出風口 (5) (配件)。有造成玻璃破裂的危險。**

使用合適的刮鏟刮除窗上雕花部位的油漆，接著再使用軟的鋼絲刷刷乾淨。

#### 軟焊（請參考圖 B）

套上縮徑出風口 (6) (配件)。

如果使用未添加助焊劑的焊料，則必須在焊接位置塗抹焊脂或焊膏。對焊接位置進行加熱，視材質而定約 50 至 120 秒。接著再塗上焊料。焊料接觸了經過加熱的表面便會熔化。

等待焊接處冷卻後再清除助焊劑。

## 維修和服務

### 維修和清潔

► **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

► **電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。**

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

### 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

### 台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司  
建國北路一段 90 號 6 樓  
台北市 10491  
電話：(02) 7734 2588  
傳真：(02) 2516 1176  
[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH  
羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國

### 以下更多客戶服務處地址：

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### 廢棄物處理

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、配件和廢棄的包裝材料。



不可以把電動工具丟入一般的家庭垃圾中。

## ไทย

### กู้ภัยเบี้ยนเพื่อความปลอดภัย



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเบ็ดอ่านในภายหลัง

► **ปืนเป่าลมร้อนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยเด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ทางประสาท สัมผัส หรือทางจิตใจ หรือบุคคลที่ขาดประสมการณ์และความรู้ เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสมการณ์และความรู้ สามารถใช้ปืนเป่าลมร้อนนี้ได้ หากได้รับการควบคุมดูแลจากบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกรебาหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานปืนเป่าลมร้อนอย่าง**

## ปลดล็อกภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง มีฉะนั้นจะมีอันตรายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและไดร์บัดเจ็บ

- ▶ **ความคุณดูแลเด็กๆ ในระหว่างการใช้งาน ทำความสะอาด และบำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อใหม่ในได้ว่าเด็กๆ จะไม่เล่นเป็นเปลมร้อน**
- ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เครื่องมือไฟฟ้าผลิตความร้อนสูง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และการระเบิด**
- ▶ **ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานใกล้ๆ ไฟ กระแสร้อนหรือหัวเปลี่ยนที่วันสามารถจุดไฟหรือก้าวให้ลุกไหม้ได้**
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด**
- ▶ **อย่าเล่นกระแสร์มร้อนไปที่จุดเดียวกันเป็นเวลานาน อาจเกิดก้าวที่สามารถเผาไหม้ได้ถ่าย ต. ย. เช่น เมื่อทำงานกับพลาสติก สี เคลือบเงา หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน**
- ▶ **โปรดทราบว่าความร้อนสามารถถึงเข้าหากดูไฟที่ช่องอยู่และจุดไฟลุกไหม้ได้**
- ▶ **หลังใช้งาน ให้ทางเครื่องมือไฟฟ้าลงอย่างปลดภัย และปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทหนึ่งพิเศษระหว่างตั้งแต่อนนำไปบรรจุได้กล่อง หัวเปลี่ยนที่ร้อนอาจทำให้เกิดความเสียหาย**
- ▶ **อย่าปล่อยเครื่องมือไฟฟ้าทิ้งไว้ห้างๆ ที่เปิดสวิตช์อยู่**
- ▶ **เก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้แน่นเมื่อเด็กรักษาให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือไม่ได้อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้เครื่องมือไฟฟ้าไปใช้งาน เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใดที่ไม่ได้รับการฝึกฝน**
- ▶ **อย่างไรก็ตามเครื่องมือไฟฟ้าหากทรัพย์ทึ้งไว้ในที่ซึ่งและหากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด**
- ▶ **อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าที่สายไฟฟ้า อย่าใช้สายไฟฟ้าแขวนเครื่อง หรือยัดดึงสายไฟฟ้าเพื่อถอนปลั๊ก**

ไฟฟ้าออกจากเด็กเสียบ กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อนหรือหัวมันลายไฟฟ้าที่ชารุดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

- ▶ **สามเวย์ครอบตานิรภัยเสมอ แนวครอบตานิรภัยช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ**

- ▶ **ถอนปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด็กเสียบก่อนทำการปั้นแต่ง ได้ฯ ที่เครื่อง เมื่อถูกน้ำปั้นกรณ์ประจำ ก่อน เก็บเครื่อง มือไฟฟ้าเข้าห้อง มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ**

- ▶ **ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้า สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้า ก่อนใช้งานทุกครั้ง อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากด้านลังเกดเห็นความเสี่ยง หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้าด้วยตัวเอง และให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น เครื่องมือไฟฟ้า สายไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้าที่ชารุดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด**

 **จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในสถานที่ทำงานของห้องห้าม กําชและไ ör เที่ยที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานมักเป็นอันตรายต่อสุขภาพ**

- ▶ **สามถุงมือป้องกันอันตราย และอย่าสัมผัสหัวเปลี่ยนที่ร้อน จะมีอันตรายจากการเผาไหม้**
- ▶ **อย่าเล่นกระแสร์มร้อนไปยังคนหรือสัตว์**
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าบินเครื่องมีร้าว ลมร้อนที่เปล่าออกมายังร้อนกว่าที่ออกมายังเครื่องเปลี่ยนมาก**
- ▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสัตว์ดูแลปลกลบломเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ **ระยะห่างจากหัวเปลี่ยนที่บินขึ้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะทำงาน (โลหะ พลาสติก ฯลฯ ) และรูปแบบการทำงานที่ตั้งใจไว้ ทดสอบบริเวณผลและอุณหภูมิก่อนเสมอ**
- ▶ **หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวีทช์ตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน (RCD) การใช้สวีทช์ตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด**
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าชำรุด อย่าสัมผัสสายไฟฟ้าที่ชำรุด และตึงปลั๊กไฟฟ้าหากสายไฟฟ้าเกิดชำรุดขณะทำงาน สายไฟฟ้าที่ชำรุดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด**

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

## ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้ใช้สำหรับซื้อและเปลี่ยนรูปพลาสติก เอาสีออก และอุ่นท่อหดเครื่องนี้ชั้งเหมาะสมสำหรับใช้บัดกรีและเคลือบด้วยน้ำยา คลายร้อนต่อการ และละลายน้ำแข็งที่อยู่ในน้ำ เครื่องมือไฟฟ้านี้ออกแบบมาสำหรับใช้มือถือและใช้งานภายใต้การกำกับดูแล

## ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าผู้ประกอบ

### (1) พื้นผิวที่ตั้ง

(2) สวิทช์เบิด-ปิด และระดับพลังงาน

### (3) หัวเปล่าม

(4) ปลอกบังกันความร้อน

(5) หัวเปล่ามแบบบังกันกระเจก<sup>a)</sup>

(6) หัวเปล่ามลดขนาด<sup>a)</sup>

a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิบานาในรูปอยู่ในการจดสั่งมาตรฐาน กฎควบคุมอุปกรณ์ประกอบหั้นหมกในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา

## ข้อมูลทางเทคนิค

ปืนเปล่ามร้อน		GHG 180	GHG 180
หมายเลขอินค้า		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
แรงดันไฟฟ้า	โวลท์	127	230
กำลังไฟฟ้าติดตันเข้า	วัตต์	1500	1800
การไหลของลม	ลิตร/วินาที	350/350/550	350/350/550
อุณหภูมิที่ทางออกหัวเปล่าม <sup>a)</sup>	°C	50/350/525	60/350/550
ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ		±15 %	±15 %
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014	กก.	0.65	0.65
ระดับความปลอดภัย		□/II	□/II

A) อุณหภูมิโดยรอบ 20 °C โดยประมาณ

ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าลมน้อย [U] 230 โวลท์ ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และไม่เดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศไทย

## การปฏิบัติงาน

### การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

#### ▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรง

ดันไฟฟ้าจัดแห่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิมพ์เครื่อง

### การเกิดคราบเมือใช้งานครั้งแรก

พื้นผิวโลหะได้รับการเคลือบผิวมาจากการเพื่อบังกันการกัดกร่อน ขั้นป้องกันนี้จะหายไปเมื่อใช้งานครั้งแรก

### เบิดเครื่องทำงาน

เลื่อนสวิทช์เบิด-ปิด (2) ขึ้น

การปิดการทำงานเพื่อบังกันความร้อน: ในกรณีที่มีความร้อนสูงเกินไป (เช่น เมื่อจากการสะสมของอากาศหรือปริมาณอากาศไม่เพียงพอ) เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิทช์ระบบ

ทำความสะอาดโดยอัดโนมัติ แต่พัดลมจะทำงานต่อไป เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าเย็นลงถึงอุณหภูมิใช้งานแล้ว ระบบทำความสะอาดจะเปิดสวิทช์ทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

### ปิดเครื่อง

เลื่อนสวิทช์เบิด-ปิด (2) ลงไปที่ตำแหน่ง 0

▶ หลังทำงานเป็นเวลานานที่อุณหภูมิสูง ต้องปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนปิดสวิทช์ ปล่อยเครื่องให้ว่างเป็นเวลาสั้นๆ ที่อุณหภูมิต่ำสุด

### การเลือกระดับพลังงาน

ท่านสามารถใช้สวิทช์เบิด-ปิด (2) เพื่อเลือกระดับพลังงานที่แตกต่างกัน:

ระดับพลังงาน	°C	ลิตร/วินาที
I	60	350
II	350	350

ระดับพลังงาน	°C	ลิตร/วินาที
III	550	550

ระดับพลังงาน I เหมาะสำหรับทำชิ้นงานอุ่นๆ ให้เย็นลง หรือ เป่าสีให้แห้ง นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับทำเครื่องมือไฟฟ้าให้เย็นลงก่อนวางลงบนพื้นหรือเมื่อเปลี่ยนหัวเป่าลม

### ข้อแนะนำในการทำงาน

▶ **ดึงลักษณะออกจากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่องหมายเหตุ:** อย่างน้าหัวเป่าลม (3) เข้าใกล้ชิ้นงานมากเกินไป การสะสมของลมร้อนจะทำให้เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไป ควรระวังเครื่องมือไฟฟ้า

เมื่อต้องการทำเครื่องมือไฟฟ้าให้เย็นลง หรือต้องการให้มีอุ่นลงข้างว่างเพื่อทำงาน ในจับเครื่องวางลงบนพื้นผิวที่ดัง (1)

▶ **ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าที่วาง!** ท่านอาจถูกหัวป่า

ลมร้อนหรือกระแสลมร้อนเผาไหม้

วางแผนเชื่อมไฟฟ้าชนพื้นผิวที่รวมและมั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจะไม่ล้มคว่ำ เอาสายไฟฟ้าออกนอกบริเวณทำงานของท่านเพื่อที่จะไม่ไปกระชากเครื่องมือไฟฟ้าให้ล้ม หรือดึงเครื่องลง

ปิดลิทيومเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานและถอดปลั๊กไฟฟ้าออก

### ตัวอย่างการปฏิบัติงาน (คุณภาพประกอบ A-B)

ศูนย์ภาพตัวอย่างการปฏิบัติงานได้จากหน้าภาพประกอบ ระยะห่างจากหัวป่าลมไปยังชิ้นงานขึ้นอยู่กับวัสดุที่ท่านกำลังทำงานอยู่ (โลหะ พลาสติก ฯลฯ) และวิธีการทำงานที่ต้องใช้เวลา

อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดได้จากการทดลองปฏิบัติ ทำการทดสอบโดยที่ยกหัวป่าลมและอุณหภูมิก่อนเสมอ ให้เริ่มต้นด้วยระยะที่ห่างกว่าและลดลงตามที่ต้องการ ปรับระยะห่างและระดับพลังงานตามต้องการ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับขนาดของวัสดุที่ท่านกำลังทำงานอยู่ หรือเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่มีอ้วกวัสดุ ให้ทดสอบผลตรงจุดที่ซ่อนเร้นก่อน

ท่านสามารถทิ้งงานตามตัวอย่างการปฏิบัติงานทั้งหมดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบ ยกตัวอย่าง "การเอาเคลือบเงา/สือจากครอบหน้าเดียว" อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์ประกอบที่แนะนำจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้น

สามารถใช้งานหัวฉีดซึ่งมีจำนวนที่เป็นอุปกรณ์เสริมร่วมกับเครื่องเป่าลมร้อนของ Bosch ได้ทุกรุ่น

▶ **ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปลี่ยนหัวป่าลม!** อย่าสัมผัสหัวเปลี่ยนหัวป่าลมที่ร้อนอยู่ ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลงและสามถุงมือป้องกันขณะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวป่าลม ท่านอาจถูกหัวป่าลมที่ร้อนอยู่เผาไหม้

เมื่อต้องการทำให้เย็นลงเร็วๆ ให้ปล่อยเครื่องมือไฟฟ้าไว้ชั่วโมง (3) ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่จะปรับได้

การเอาเคลือบเงา/สือจากครอบหน้าเดียว (คุณภาพประกอบ A)

▶ **ท่านจำเป็นต้องใช้หัวป่าลมแบบบ้องกันกระจก (5)** (อุปกรณ์ประกอบ) อันตรายจากการจราจรแตก

บนพื้นผิวที่เป็นโครงสร้างร่าง ท่านสามารถและเคลือบเงาออกได้โดยใช้ช้อน (Spatula) ที่เหมาะสม และประปรงออกด้วยประจุลมดอน

การบัดกรีอ่อน (คุณภาพประกอบ B)

ประกอบหัวป่าลมลดขนาด (6) (อุปกรณ์ประกอบ) เข้าหากาใช้โลหะบัดกรีแบบมีน้ำยาประสาน (flux) ให้แนบเครื่มหรือน้ำยาประสานสำหรับบัดกรีตรงตำแหน่งที่จะบัดกรี อุ่นตำแหน่งที่จะบัดกรีนานประมาณ 50–120 วินาที ตามประเภทลักษณะ ใช้โลหะบัดกรี โลหะบัดกรีต้องหลอมละลายจากอุณหภูมิที่ต้องการ ให้อเนาเซียประสานออกไน เมื่อต้องการหัวป่าลมแล้ว ให้อเนาเซียประสานออกไน

### การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

▶ **ดึงลักษณะออกจากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่องหมายเหตุ:**

เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องล็อกเครื่องให้ Bosch

หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องอะไหล่ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาดูใน: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

ทีมงานที่บริการของ Bosch ชินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราระบุอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เมื่อต้องการสอบถามความละเอียดข้อมูลทางโทรศัพท์ ลิ้นค่า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น

**ไทย**

ไทย บริษัท โรบีร์ต บ็อช จำกัด  
ເອົພວຍໄອ ເຊັ່ນຕົວ ອາຄາຣ 1 ຫັ້ນ 5  
ເລກທີ 2525 ຄົນພະຮະມາ 4  
ແຂວງຄລອງເຕຍ ແນຕົລອງເຕຍ ກຽງທັກ 10110  
ໂທ: +66 2012 8888  
ແຟກີ: +66 2064 5800  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)  
ศູນຍົມວິກາຮ່ອມແລະຝຶກອນມ ບ້ອື້ນ  
ອາຄາຣ ລາຊາລາທາວເວຼ່ອ ຫັ້ນ G ທົ່ວເລີ່ມທີ 2  
ບ້ານເລີ່ມທີ 10/11 ໜຸ່ງ 16  
ຄົນນະເຈົ້ານຄົມທີ່ວ ຕໍາມລົມກ່າວ ຂໍາເລົດນາງພີ  
ຈັງກວັດສຸມທຽບປາກາຣ 10540  
ປະເທດໄກ  
ໂທຄົ້ນທີ 02 7587555  
ໂທລາຍງານ 02 7587525  
ສາມາດດູ້ທີ່ອູ່ສຸນຍົມວິກາຮ່ອມນີ້ ໄດ້ທີ່:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**การกำจัดขยะ**

ເຄື່ອງນື້ອໄຟຟ້າ ອຸປກຮົນປະກອນ ແລະຫີ່ບໍ່ຫ້ ດັ່ງນຳ  
ໄປແຍກປະເທດລັດເພື່ອການຮີໃຫ້ເຄີຍທີ່ເປັນມິຕວດ່ວງແວດລ້ວມ  
ອ່າຍ້າກ່າວເຄື່ອງນື້ອໄຟຟ້າລັງໃນຂະໜາດ!

**Bahasa Indonesia****Petunjuk Keselamatan**

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

**Simpan semua peringatan dan petunjuk kerja untuk keperluan di waktu yang akan datang.**

**► Piston udara panas ini tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan. Piston udara panas ini dapat**

**digunakan oleh anak-anak mulai umur 8 tahun dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan selama mereka diawasi oleh seseorang yang bertanggung jawab atau diberi pengarahan mengenai cara penggunaan pistol udara panas yang aman dan mereka mengerti bahaya yang mungkin terjadi.** Jika tidak, terdapat risiko kesalahan pengoperasian dan cedera.

**► Awasi anak-anak Anda saat penggunaan, pembersihan, dan pemeliharaan.** Hal itu memastikan anak-anak tidak bermain dengan mesin kipas angin.

**► Perlakukan perkakas listrik ini dengan hati-hati.** Perkakas listrik ini memproduksi panas yang tinggi yang dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan yang tinggi.

**► Berhati-hatilah saat sedang bekerja di dekat bahan yang mudah terbakar.** Aliran udara panas dan hawa panas dapat memercikkan api terhadap debu dan gas.

**► Jangan mengoperasikan perkakas listrik di area yang berpotensi memicu ledakan.**

**► Jangan menggunakan aliran udara panas dalam waktu yang lama dan pada lokasi yang sama.** Gas yang berpotensi menyulut api dapat sangat mudah muncul, misalnya saat sedang dalam proses penggerakan pada plastik, warna, cat, atau bahan yang sejenis.

**► Perhatikan apakah terdapat panas pada bahan-bahan mudah terbakar yang sedang dalam proses penggerakan dan apakah bahan tersebut dapat memercikkan api.**

**► Setelah digunakan, letakkan perkakas listrik dengan aman di rak penyimpanan dan biarkan menjadi dingin sebelum disimpan.** Nozel yang panas dapat menyebabkan kerusakan.

- ▶ **Jangan meninggalkan perkakas listrik yang menyala tanpa pengawasan.**
- ▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Jangan izinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini untuk menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik dapat menjadi berbahaya jika digunakan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman.
- ▶ **Jauhkan perkakas listrik dari hujan atau basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak.** Jauhkan kabel dari panas atau minyak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut dapat menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Pakailah selalu kacamata pelindung.** Kacamata pelindung mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Lepaskan plug dari stopkontak sebelum menjalankan pengaturan perangkat.** Ganti komponen atau simpan perkakas listrik. Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Selalu periksa perkakas listrik, kabel, dan plug sebelum digunakan.** Jangan gunakan perkakas listrik jika Anda melihat adanya kerusakan. Jangan membuka perkakas listrik sendiri dan biarkan alat pengukur direparasi hanya oleh teknisi ahli dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli. Perkakas listrik, kabel, dan plug yang rusak dapat meningkatkan risiko terjadinya kejutan listrik.



**Beri sirkulasi udara yang baik pada tempat kerja Anda.** Saat bekerja, gas dan uap yang terdapat di sana seringkali memberikan dampak terhadap kesehatan.

- ▶ **Pakailah sarung tangan pelindung dan jangan menyentuh nozel yang panas.** Terdapat risiko kebakaran.
- ▶ **Jangan mengarahkan aliran udara panas kepada orang atau hewan peliharaan.**
- ▶ **Jangan menggunakan perkakas listrik sebagai alat pengering rambut.** Aliran udara yang keluar memiliki panas yang luar biasa dibandingkan alat pengering rambut.

## Data teknis

Heat gun	GHG 180	GHG 180
Nomor seri	3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
Tegangan	V	127
Input daya nominal	W	1500
Volume udara	l/min	350/350/550
Suhu pada outlet nozel <sup>a)</sup>	°C	50/350/525

- ▶ **Pastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam perkakas listrik.**
- ▶ **Jarak nozel ke benda kerja disesuaikan dengan material yang dikerjakan (logam, plastik, dsb.) dan jenis pekerjaan yang diinginkan.** Selalu lakukan uji coba terlebih dulu terkait volume udara dan suhu.
- ▶ **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak dapat dihindarkan, gunakanlah pemutus sirkuit arus.** Penggunaan pemutus sirkuit arus mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik jika kabelnya rusak.** Jangan menyentuh kabel yang rusak dan tariklah steker dari stopkontak jika kabel rusak selama digunakan. Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

## Spesifikasi produk dan performa

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada bagian depan panduan pengoperasian.

## Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini cocok untuk mengubah bentuk dan mengelas bahan plastik, membersihkan lapisan cat dan untuk memanaskan heat-shrink tubing. Perkakas listrik ini juga sesuai untuk menyolder dan melapisi dengan timah, melepaskan sambungan berperekat, dan melelehkan pipa air.

Perkakas ini dirancang untuk penggunaan dengan tangan dan butuh pengawasan.

## Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Permukaan kerja
- (2) Tombol on/off dan level daya
- (3) Nozel
- (4) Pelindung terhadap panas
- (5) Nozel pelindung kaca<sup>a)</sup>
- (6) Nozel reduksi<sup>a)</sup>

- a) Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesori kami.

Heat gun		GHG 180	GHG 180
Keakuratan pengukuran suhu		±15 %	±15 %
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,65	0,65
Klasifikasi keamanan		□/II	□/II

A) pada suhu lingkungan sekitar 20°C.

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang berbeda dan pada model khusus tiap negara data-data ini dapat bervariasi.

## Penggunaan

### Cara penggunaan

- **Perhatikan tegangan jaringan listrik!** Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

### Emisi asap pada start-up pertama

Permukaan logam dilindungi dengan lapisan antikorosi dari pabrikan. Lapisan pelindung ini akan menguap pada start-up pertama.

### Menghidupkan perkakas listrik

Geser tombol on/off (2) ke atas.

**Penonaktifan proteksi termal:** Perkakas listrik secara otomatis menonaktifkan pemanas jika terjadi overheat (misalnya akibat akumulasi udara atau aliran udara tidak mencukupi), namun kipas terus berjalan. Ketika perkakas listrik telah mencapai suhu pengoperasian, pemanas diaktifkan kembali secara otomatis.

### Mematikan perkakas listrik

Geser tombol on/off (2) ke bawah ke posisi 0.

- **Selbelum dimatikan, biarkan perkakas listrik menjadi dingin setelah dioperasikan dalam waktu yang lama dengan suhu tinggi. Untuk itu, biarkan perkakas listrik beroperasi dalam waktu singkat dengan suhu paling rendah.**

### Memilih tingkat daya

Melalui tombol on/off (2) Anda dapat mengganti berbagai tingkat daya:

Tingkat daya	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

Tingkat daya I sesuai untuk mendinginkan benda kerja yang dipanaskan atau untuk mengeringkan cat. Tingkat daya tersebut juga sesuai untuk mendinginkan perkakas listrik sebelum dimatikan atau sebelum penggantian nosel.

### Petunjuk pengoperasian

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

**Catatan:** Jangan membawa nosel (3) terlalu dekat dengan benda kerja. Udara yang tidak dapat mengalir bisa membuat perkakas listrik menjadi terlalu panas.

### Mematikan perkakas listrik

Matikan perkakas listrik dan letakkan di tempat penyimpanan (1) untuk mendinginkan atau untuk mengistirahatkan kedua tangan.

- **Berhati-hatilah dengan perkakas listrik yang dimatikan!** Terdapat risiko luka bakar akibat nosel atau udara panas.

Posisikan perkakas listrik pada permukaan yang datar dan stabil. Pastikan perkakas listrik tidak dapat jatuh. Pastikan kabel berada di luar area pengkerjaan sehingga kabel tidak dapat menarik dan membuat perkakas listrik terjatuh.

Matikan perkakas listrik jika tidak digunakan untuk waktu lama dan lepaskan steker.

### Contoh penggunaan (lihat gambar A-B)

Gambar-gambar dari contoh penggunaan terdapat pada halaman bergambar.

Jarak nosel dengan benda kerja disesuaikan dengan material yang dikerjakan (logam, plastik, dsb.) dan jenis pengkerjaan yang diinginkan.

Suhu optimal untuk tiap pemakaian ditentukan dengan uji coba.

Selalu lakukan uji coba terlebih dulu terkait volume udara dan suhu. Mulai dengan jarak yang lebih besar dan level daya yang rendah. Sesuaikan jarak dan level daya sesuai kebutuhan.

Jika Anda ragu dengan jenis material yang dikerjakan atau dampak udara panas terhadap material, maka lakukanlah uji coba terhadap efeknya di area yang tersembunyi.

Anda dapat bekerja tanpa aksesoris untuk semua contoh penggunaan kecuali "Membersihkan cat pada Bingkai jendela". Akan tetapi dengan menggunakan aksesoris yang disarankan, pekerjaan menjadi lebih mudah dan hasil kerja menjadi jauh lebih bagus.

Nosel yang tersedia sebagai aksesoris kompatibel dengan semua model pistol pemanas udara **Bosch**.

- **Hati-hati saat mengganti nosel! Jangan menyentuh nosel yang panas. Biarkan perkakas listrik menjadi dingin dan pakailah sarung tangan pelindung saat mengganti.** Nosel yang panas dapat mengakibatkan luka bakar.

Supaya perkakas listrik menjadi dingin lebih cepat, biarkan perkakas listrik beroperasi sebentar pada suhu terendah.

### Membersihkan cat pada bingkai jendela (lihat gambar A)

- **Gunakan nosel pelindung kaca (5) (aksesori).** Kaca jendela bisa pecah.

Pada permukaan yang berlekuk, cat dapat dibersihkan dengan pengikis yang sesuai dan disikat dengan sikat kawat yang lunak.

#### **Menyolder (lihat gambar B)**

Pasang nozel reduksi (6) (aksesori).

Jika digunakan bahan tambahan tanpa obat solder, berikan minyak solder atau pasta pada tempat yang disolder. Tempat yang disolder dipanaskan selama kira-kira 50 sampai 120 detik, tergantung dari bahan yang dikerjakan. Bubuhkan bahan tambahan. Bahan tambahan akan mencair akibat suhu benda kerja. Setelah tempat yang disolder menjadi dingin, bersihkan obat solder.

## **Perawatan dan servis**

### **Perawatan dan pembersihan**

- ▶ Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- ▶ Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh **Bosch** atau Service Center untuk perkakas listrik **Bosch** resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

### **Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan**

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

#### **Indonesia**

PT Robert Bosch  
Palma Tower 10th Floor  
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan 12310  
Tel.: (021) 3005 5800  
Fax: (021) 3005 5801  
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com  
[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Cara membuang**

Perkakas listrik, aksesori, dan kemasan sebaiknya didaur ulang secara ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik ke dalam sampah rumah tangga!

## **Tiếng Việt**

### **Hướng dẫn an toàn**



**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

**Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

▶ **Loại quạt gió thổi nóng này không nhằm mục đích sử dụng cho trẻ em và những người bị hạn chế về thể chất, tinh thần hoặc thiểu nhận biết hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu kiến thức. Quạt gió thổi nóng này có thể dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị hạn chế về thể chất, khả năng giác quan kém hoặc tâm thần hoặc thiểu kinh nghiệm và thiểu hiểu biết sử dụng, chỉ khi họ được một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ giám sát hoặc đã được người này hướng dẫn sử dụng quạt gió thổi nóng trong môi trường an toàn và hiểu được những nguy hiểm có liên quan.** Nếu không sẽ có nguy cơ sai sót khi vận hành và bị thương tích.

▶ **Hãy giám sát trẻ nhỏ khi sử dụng, làm sạch và bảo**

**dưỡng.** Để đảm bảo rằng, trẻ em không chơi với quạt gió thổi nóng này.

## ► Sử dụng dụng cụ điện cẩn thận.

**Dụng cụ điện tạo ra sức nóng mạnh, mà có thể dẫn đến nguy cơ cháy và nổ.**

- ▶ **Hãy cẩn thận, nếu bạn làm việc ở gần các chất dễ cháy.** Dòng khí nóng hoặc vòi phun nóng có thể đốt cháy bụi hoặc khí.
- ▶ **Không làm việc với dụng cụ điện trong môi trường dễ nổ.**
- ▶ **Không chia dòng khí nóng cùng vào một chỗ trong thời gian dài.** Các khí dễ cháy có thể xuất hiện khi gia công nhựa, màu, sơn hoặc chất tương tự.
- ▶ **Hãy chú ý rằng hơi nóng có thể được dẫn đến các chất dễ cháy bị che khuất và đốt cháy chúng.**
- ▶ **Sau khi sử dụng, hãy đặt dụng cụ điện chắc chắn và để mát hoàn toàn trên giá đỡ trước khi đóng gói mang đi.** Vòi phun nóng có thể gây hư hỏng.
- ▶ **Không bỏ mặc dụng cụ điện đang bật.**
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được.** Không để những người không quen hoặc không đọc các cảnh báo sử dụng dụng cụ điện. Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Giữ cho dây cáp tránh xa nguồn nhiệt, dầu. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Luôn mang kính bảo hộ.** Kính bảo hộ sẽ giảm thiểu nguy cơ bị thương.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cắt dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng dụng cụ điện, dây cáp và phích cắm.** Không được sử dụng dụng cụ điện nếu bạn phát hiện có hư hỏng. Hãy tự mở dụng cụ điện và nhờ một người có năng lực sửa chữa và chỉ sử dụng các bộ phận dự phòng chính hãng. Dụng cụ

điện, dây dẫn và phích cắm bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.



**Thông khí nơi làm việc của bạn.** Khi làm việc khí và hơi xuất hiện thường gây hại sức khỏe.

- ▶ **Mang găng tay bảo vệ và không chạm vào vòi phun nóng.** Có nguy cơ cháy.
- ▶ **Không chia dòng khí nóng vào người hoặc động vật.**
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện làm máy sấy tóc.** Dòng khí trào ra sẽ nóng hơn khi ở máy sấy tóc.
- ▶ **Đảm bảo rằng không có vật lạ ở trong dụng cụ điện.**
- ▶ **Khoảng cách của vòi phun đến phôi gia công tùy thuộc vào nguyên liệu được gia công (Kim loại, nhựa, vv.) và kiểu gia công.** Luôn kiểm tra luồng không khí và nhiệt độ.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không bao giờ được sử dụng máy có dây dẫn bị hỏng.** Không được chạm vào dây dẫn bị hỏng và kéo phích cắm điện nguồn ra trong lúc vận hành mà dây dẫn bị hỏng. Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

### Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện được thiết kế để tạo dáng, hàn nhựa mủ, loại bỏ sơn và làm nóng loại ống co nhiệt. Nó cũng phù hợp để hàn điện và mạ thiếc, nối lỏng các mối nối keo và làm tan băng của đường ống nước.

Máy được thiết kế để sử dụng bằng tay có giám sát.

### Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Bề mặt để dựng đứng
- (2) Công tắc bật/tắt và các mức công suất
- (3) Vòi ống
- (4) Vòng bao ngoài chống nhiệt
- (5) Vòi chụp<sup>a)</sup>

(6) Vòi thuôn nhỏ<sup>a)</sup>

- a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

**Thông số kỹ thuật**

Súng Phun Hơi Nóng		GHG 180	GHG 180
Mã số máy		3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..
Điện áp	V	127	230
Công suất vào danh định	W	1500	1800
Luồng khí	l/min	350/350/550	350/350/550
Nhiệt độ ở đầu ra vòi phun <sup>A)</sup>	°C	50/350/525	60/350/550
Độ chính xác đo nhiệt độ		±15 %	±15 %
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014	kg	0,65	0,65
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II

A) Ở nhiệt độ xung quanh 20 °C, khoảng

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

**Vận Hành****Bắt Đầu Vận Hành**

- **Tuân thủ theo đúng điện thế!** Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

**Khỏi bốc ra ở lần vận hành đầu tiên**

Các bề mặt kim loại có lớp phủ được chống mòn tại xưởng. Lớp bảo vệ này bốc hơi ở lần vận hành đầu tiên.

**Mở công tắc**

Hãy nhấn công tắc bật/tắt (2) lên trên.

**Ngắt bảo vệ nhiệt:** Khi quá nhiệt (ví dụ do tích tụ khí hoặc quá ít nguồn cấp khí) dụng cụ điện sẽ tự động ngắt hệ thống sưởi, quạt gió vẫn tiếp tục chạy. Nếu dụng cụ điện được làm mát về nhiệt độ hoạt động, hệ thống sưởi sẽ tự động bật trở lại.

**Để tắt máy**

Hãy nhấn công tắc bật/tắt (2) xuống dưới vào vị trí 0.

- **Để dụng cụ điện nguội đi sau khi hoạt động lâu với nhiệt độ cao trước khi tắt. Hãy cho chạy trong thời gian ngắn với nhiệt độ cài đặt thấp nhất.**

**Chọn mức công suất**

Với công tắc bật/tắt (2) bạn có thể chọn trong số các mức công suất khác nhau:

Mức công suất	°C	l/min
I	60	350
II	350	350
III	550	550

Mức công suất I phù hợp để làm mát phôi gia công nóng hoặc để làm khô màu. Nó cũng phù hợp để làm nguội dụng cụ đo trước khi dừng hoặc thay các vòi phun lắp ráp.

**Hướng Dẫn Sử Dụng**

- **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

**Hướng dẫn:** Không để vòi (3) ở quá gần phôi gia công cần xử lý. Sự tích tụ hơi nóng có thể dẫn đến sự quá nhiệt cho dụng cụ điện.

**Đặt Dụng Cụ Điện Xuống**

Hãy đặt dụng cụ điện lên giá đỡ (1), để làm mát hoặc để tránh hai tay.

- **Hãy làm việc cẩn thận với dụng cụ điện đã ngắt!** Có nguy cơ tự mình gây bỏng vì mũi phun nóng hay từ tia hơi nóng.

Định vị dụng cụ điện trên một mặt phẳng vững chắc và bằng phẳng. Hãy đảm bảo rằng nó không bị lật đổ. Khóa cáp bên ngoài khu vực làm việc của bạn, để dụng cụ điện không bị lật đổ hoặc bị kéo xuống.

Tắt máy khi không sử dụng lâu dài và kéo phích cắm điện nguồn.

**Ví dụ về vận hành (xem hình A–B)**

Ta có thể tìm thấy các minh họa ứng dụng bằng các ví dụ trên các trang hình ảnh.

Khoảng cách của vòi phun đến phôi gia công tùy thuộc vào nguyên liệu được gia công (Kim loại, nhựa, vv.) và kiểu gia công.

Nhiệt độ tối ưu của ứng dụng tương ứng được xác định bằng thử nghiệm thực tế.

Luôn kiểm tra luồng không khí và nhiệt độ. Hãy bắt đầu với khoảng cách lớn hơn và mức công suất thấp. Hãy điều chỉnh khoảng cách và mức công suất phù hợp theo nhu cầu.

Nếu bạn không chắc vật liệu nào bạn gia công hoặc hiệu quả của khí nóng lên vật liệu như thế nào, hãy thử hiệu quả trên một vị trí được che.

Bạn có thể làm việc mà không cần phụ kiện ở tất cả các ví dụ công việc ngoài "Loại bỏ lớp sơn của khung cửa sổ". Tuy nhiên, sự sử dụng các phụ kiện được khuyên dùng, làm cho việc làm được đơn giản hơn và cho kết quả tốt hơn đáng kể.

Cửa gió dưới dạng phụ kiện tương thích với tất cả model của súng phun hơi nóng **Bosch**.

► **Cẩn thận khi thay vòi! Không chạm vào vòi phun nóng. Hãy làm mát dụng cụ điện và đeo găng tay khi thay.** Nguy hiểm do tự gây bỏng vì mũi phun nóng.

Để làm nguội nhanh, ta cũng có thể cho dụng cụ điện hoạt động một thời gian ngắn ở nhiệt độ thấp nhất có thể điều chỉnh được.

#### **Loại bỏ lớp sơn của khung cửa sổ (xem hình A)**

► **Bạn nhất thiết phải sử dụng vòi chụp (5) (phụ kiện).** Nguy hiểm do vỡ kính.

Trên các bề mặt nghiêng, vẹt-ni có thể được cạo bỏ bằng cách sử dụng một dao bay vừa vặn và thích hợp, và quét bằng chổi kim loại mềm.

#### **Hàn Mềm (xem hình B)**

Hãy lắp vòi thuôn nhỏ (6) (phụ kiện).

Nếu hàn mà không sử dụng chất trợ dung hàn, hãy tra mỡ hay bột nhão hàn vào vị trí sẽ được hàn.

Hãy làm nóng vị trí được hàn tùy theo vật liệu trong 50 đến 120 giây. Cho chất hàn vào. Chất hàn phải tan chảy từ nhiệt độ của chi tiết gia công.

Sau khi vị trí hàn nguội xuống, loại bỏ chất trợ dung hàn.

## **Bảo Dưỡng và Bảo Quản**

### **Bảo Dưỡng Và Làm Sạch**

- **Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**
- **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng **Bosch**, hay một đại lý được **Bosch** ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

### **Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng**

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay

thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

#### **Việt Nam**

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI  
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)

[www.baohanhbosch-pt.com.vn](http://www.baohanhbosch-pt.com.vn)

#### **Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### **Sự thải bỏ**

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

## من العدة الكهربائية مما يزيد خطر حدوث حريق أو انفجار.

- ◀ تؤدي المذكرة الشديدة عند العمل بالقرب من مواد مشتعلة، قد يؤدي تيار الهواء الساخن أو الفوهة الساخنة إلى اشتعال الغبار أو الغازات.
- ◀ لا تعمل بالعدة الكهربائية في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار.
- ◀ لا تقم بتسليط تيار الهواء الساخن على نفس الموضع لفترة طويلة. قد تنتن غازات قابلة للاشتعال، ويحدث ذلك على سبيل المثال من جراء العمل على مواد بلاستيكية أو أنواع أو طلاءات أو مواد مشابهة.
- ◀ انتبه إلى أن السخونة قد تصل إلى المواد القابلة للاشتعال غير الظاهرة مما يسبب اشتعالها.
- ◀ بعد الاستخدام ضع العدة الكهربائية بشكل أمن على أسطح التقزين، ودعها تبرد تماماً قبل تزيينها. قد يتسبب المنفذ الساخن في أضرار.
- ◀ لا تدع العدة الكهربائية المشغولة دون مراقبة.
- ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية للأشخاص الذين لا دراية لهم بها أو لم يقرأوا تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من غير أشخاص دون خبرة.
- ◀ وبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تتسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.
- ◀ لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على الكابل بعيداً عن الحرارة والزيت. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
- ◀ احرص دائماً على ارتداء نظارة واقية. فالنظارة الواقعية تقلل خطر حدوث إصابات.
- ◀ قم بسحب القابس من المقبس قبل القيام بتغيير أوضاع ضبط الجهاز، أو تغيير الأجزاء الملقة، أو وضع العدة الكهربائية جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- ◀ احرص قبل كل استخدام على فحص العدة الكهربائية والكابل والقابس. لا تستخدم العدة الكهربائية إذا اكتشفت وجود أضرار بها. لا تفتح العدة الكهربائية بنفسك ولا تقم بإصلاحها إلا لدى فنيين متخصصين مؤهلين مع الاقتدار على استخدام قطع الغيار الأصلية. يزداد خطر الإصابة بصدمة كهربائية في حالة وجود أضرار بالعدة الكهربائية والكابلات الكهربائية والقوابس.
- ◀ قم بتهوية مكان العمل بشكل جيد. الغازات والأبخرة المتولدة أثناء العمل تكون مضرة بالصحة غالباً.



**عربي**

## إرشادات الأمان

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث خدمات الكهربائية، وإلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.



- ◀ منفاخ الهواء الساخن هذا غير مخصص لاستعمال الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدرأية والمعرفة. لا يمكن استخدام منفاخ الهواء الساخن هذا من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدرأية والمعرفة، إلا في حالة الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم أو إذا تم إرشادهم إلى كيفية التعامل الآمن مع منفاخ الهواء الساخن، وإلى الأخطار المرتبطة به. وإن فقد بنساً خطراً من الاستخدام الخطأ أو من جراء وقوع إصابات.
- ◀ احرص على مراقبة الأطفال عند الاستخدام والتنظيف والصيانة. وذلك لضمان عدم عبث الأطفال بمسدس الهواء الساخن.
- ◀ **تعامل بحرص مع العدة الكهربائية.** تولد حرارة شديدة

## وصف المنتج والأداء

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

### الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للحام وتغيير أشكال الدائين وإزالة الطلاء ولتسخين الفراطيم الانكماسية. وهي مناسبة أيضاً لأعمال اللحام العادي واللحام بالقصدير وفك وصلات اللصق وإزالة التجمد عن مواسير المياه.

العدة الكهربائية مصممة للاستخدام باليد تحت إشراف.

### الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء، المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- (1) سطح الترkin
  - (2) مفتاح التشغيل/الإيقاف والدرجات
  - (3) منفذ
  - (4) وأقيبة حرارة
  - (5) منفذ وقایة الزجاج<sup>(a)</sup>
  - (6) منفذ التقليل<sup>(a)</sup>
- (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكافية في برنامجنا للتتابع.

قم بارتداء قفازات واقية ولا تلمس الفوهة الساخنة. حيث ينطوي الأمر على خطر الإصابة بحروق.

لا تقم بتوجيه تيار الهواء الساخن نحو الأشخاص أو الحيوانات.

لا تستخدم العدة الكهربائية كمجفف شعر. فتيار الهواء الذي يخرج يكون أكثر سخونية من تيار هواء مجفف الشعر.

احرص على لا تدخل أجسام غريبة إلى العدة الكهربائية.

تعتمد المسافة بين المنفذ وقطعة الشغل على القامة المراد معالجتها (المعدن، البلاستيك وما شابه) ونوع المعالجة المرغوبة. احرص دائمًا على القيام بعمل اختبار لكمية الهواء ودرجة الحرارة أو لا.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجزاء الطرفية، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. يقلل استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف من خطر الاصدارات الكهربائية.

لا تستعمل العدة الكهربائية إن كان الكابل الكهربائي تالف. لا تلمس الكابل التالف وأسحب قابس الشبكة الكهربائية إن أصيب الكابل بتلف أثناء مزاولة الشغل. تزيد الكابلات الكهربائية التالفة من خطر الإصابة بصدمة كهربائية.

### البيانات الفنية

GHG 180	GHG 180	منفذ الهواء، الساخن
رقم الصنف		
3 601 J4D 0..	3 601 J4D 0..	
230	127	فلط
1800	1500	واط
350/350/550	350/350/550	لتر/ دقيقة
60/350/550	50/350/525	م°
% 15±	% 15±	درجة حرارة فتحة المنفذ <sup>(a)</sup>
0,65	0,65	دقة قياس درجة الحرارة
II/□	II/□	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
		فئة المماية

(A) عندما تكون درجة الحرارة المحيطة 20 °م تقريباً

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

**الإطفاء الوقائي الماركي:** توقف العدة الكهربائية التسخين بشكل آوتوماتيكي عند ارتفاع الحرارة الزائد (من خلال تكبدس الهواء، أو انخفاض الإمداد بالهواء مثلاً)، إلا أن المروحة تتبع عملها. عند انخفاض درجة حرارة العدة الكهربائية إلى درجة حرارة التشغيل يتم تشغيل التسخين أوتوماتيكيًا مرة أخرى.

#### الإيقاف

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (2) إلى أسفل إلى الوضع .0

دع العدة الكهربائية تبرد قبل إيقافها بعد العمل لمدة طويلة في درجات حرارة مرتفعة. دعها تعمل لفترة قصيرة بأقل درجة حرارة يمكن ضبطها.

### التشغيل

#### بدء التشغيل

انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة على لوحة منع العدة الكهربائية.

تصاعد الدخان عند التشغيل للمرة الأولى تم تزويد الأسطع المعدينة من قبل المصنع بطبقة طلاء لحمaitها من التأكل. حيث تتبخر تلك الطبقة عند التشغيل للمرة الأولى.

#### التشغيل

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (2) إلى أعلى.

يمكنك أيضاً أن تدبر العدة الكهربائية لفترة قصيرة بأدنى درجة حرارة يمكن ضبطها لكي تقوم بتربيتها بسرعة.

#### **إزالة الطلاء من إطار النافذة (انظر الصورة A)**

- ◀ يتحتم استخدام منفذ وقاية الزجاج (5) (التوابع). قد يتشكل خطر كسر الزجاج.

يمكن رفع الألاكيه عن السطح الموجس بواسطة ملوك ملائم ثم يزال بواسطة فرشاة معدنية.

#### **(اللham اللتن) (انظر الصورة B)**

- ◀ قم بتركيب منفذ التقليل (6) (التوابع).

إن كنت تستعمل وسبط لham بلا مادة إلزاق، فقم بوضع شحم ham أو معجون ham على مكان ham. سخن مكان ham لمدة 50 إلى 120 ثا تقريباً حسب hamة. يضاف وسبط ham بعد ذلك. يجب أن يذوب وسبط ham من خلال سخونة قطعة الشغل. أزل مادة الإلزاق عند الضرورة بعد أن يبرد مكان ham.

## **الصيانة والخدمة**

### **الصيانة والتنظيف**

#### **اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

- ◀ للعمل بشكل ميد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبعي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائي، لتجنب التعرض للمخاطر.

### **خدمة العملاء واستشارات الاستخدام**

يجب مركز خدمة العملاء، على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

### **المغرب**

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروس  
20300 الدار البيضاء

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تمت:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### **اختبار الدرجة**

يمكنك عن طريق مفتاح التشغيل/الإيقاف (2) الاختبار بين الدرجات المختلفة:

الدرجة	لترا/ دقيقة	٣°
I	350	60
II	350	350
III	550	550

تناسب الدرجة I تبريد قطع الشغل الساخنة أو تمييف الألوان. كما يناسب أيضاً تبريد العدة الكهربائية قبل الإيقاف أو قبل تغيير المنفذ الإضافي.

### **إرشادات العمل**

#### **اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

إرشاد: لا تقترب بالمنفذ (3) كثيراً من قطعة الشغل المرغوب معالجتها. قد يؤدي تكدس الهواء الناتج إلى فرط سخونة العدة الكهربائية.

#### **ركن العدة الكهربائية**

اركن العدة الكهربائية على سطح الترkin (1)، من أجل تبريدها أو من أجل تسهيل العمل بواسطة اليدين الآتتين.

◀ مارس العمل بواسطة العدة الكهربائية بعد ركناها بحرص شديداً قد تعرض نفسك لمروق من خلال المنفذ الساخن أو تيار الهواء الساخن. ضع العدة الكهربائية على سطح مستوي وثابت. وتأكد من عدم وجود إمكانية لسقوطها. قم بتأمين وإبعاد الكابل عن نطاق عمل العدة الكهربائية حتى لا يتسبب في سقوطها أو جرها لأسفل. اطفيء العدة الكهربائية في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة وانزع القابس الكهربائي.

### **أمثلة العمل (انظر الصور A-B)**

تجد صور أمثلة العمل في صفحة الرسوم التطبيقية. تعتمد المسافة بين المنفذ وقطعة الشغل على الفامة المراد معالجتها (المعدن، الدائئن وما شابه) ونوع المعالجة المرغوبة. تحدد درجة المراة المثلث لكل استخدام عن طريق التجربة العملية.

امحرص دائمًا على القيام بعمل اختبار لكمبة الهواء ودرجة الحرارة أولاً. ابدأ بمسافة كبيرة ودرجة منخفضة. ثم قم بعلامة المسافة والدرجة حسب الحاجة.

إذا لم تكن متاكداً من الفامة التي تعمل عليها أو من تأثير الهواء الساخن على الفامة فقم باختبار التأثير على موضع مغطى.

يمكنك العمل مع كافة أمثلة العمل دون توابع باستثناء «إزالة الطلاء من إطار النافذة». يعمل استخدام أجزاء التوابع المقررة على تسهيل العمل، وعلى زيادة من جودة النتائج بشكل كبير. الفوهات المتوفرة كتوابع متواقة مع كافة موديلات مروحة الهواء الساخن Bosch.

◀ احترس عند استبدال المنفذ! لا تلميس المنفذ الساخن. اترك العدة الكهربائية لتبرد وارتدي قفازات واقية عند الاستبدال. فقد تتعرض للإصابة بمروق من جراء المنفذ الساخن.

**التخلص من العدة الكهربائية**

ينبغي تسليم العدد الكهربائية والتوايغ والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة.

لا ترم العدد الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



# فارسی

## دستورات ایمنی



همه دستورات ایمنی و راهنماییها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

**▪ این سشوار صنعتی برای کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی در نظر گرفته نشده است. کودکان بالای 8 سال و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی توانند این سشوار صنعتی را با اطمینان بکار بزنند، می توانند از سشوار صنعتی با نظارت یا توجیه روش کاربری و خطرات ممکن بواسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. در غیر اینصورت خطر کاربری اشتباه و جراحت وجود دارد.**

**▪ هنگام استفاده، سرویس و تمیز کاری، کودکان را زیر نظر داشته باشید. اینگونه اطمینان حاصل می کنید که کودکان با سشوار صنعتی بازی نمی کنند.**

**▪ با ابزار برقی با احتیاط کار کنید. ابزار برقی حرارت زیادی تولید می کند که می تواند خطر آتشسوزی یا انفجار شدید را به همراه داشته باشد.**

**▪ بخصوص هنگام کار در نزدیکی مواد قابل اشتعال احتیاط کنید. جریان هوا یا نازل داغ می توانند گرد یا گازها را آتش بزنند.**

▪ با ابزار برقی در محیط دارای خطر انفجار کار نکنید.

▪ جریان هوای گرم را برای مدت طولانی به طرف یک محل یا جای ثابت نگیرید. هنگام کار با پلاستیک، زنگ، لایک، یا سایر مواد مشابه ممکن است گازهای با قابلیت اشتعال سریع تولید شوند.

▪ دقت کنید که حرارت ممکن است به مواد دارای ریخت قابل اشتعال منتقل شود و آنها را آتش بزند.

▪ ابزار برقی را پس از استفاده به طور ایمن روی سطح مربوط قرار دهید و قبل از جمع کردن آن صبر کنید تا کاملاً خنک شود. نازل داغ ممکن است منجر به بروز خسارت گردد.

▪ نگذارید کودکان بدون نظارت از ابزار برقی استفاده کنند.

▪ ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهداشته باشد. اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه را هشدارهای را نخواهند آورد، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و یا تجربه خطناک است.

▪ ابزار برقی را از باران و رطوبت دور نگهداشته باشد. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت و روغون دور نگهداشته باشد. کابل های اسیب دیده و یا گره خورده، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از عینک ایمنی استفاده کنید. عینک ایمنی خطر جراحت را کاهش می دهد.

▪ قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا با تری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات بیشگیری ایمنی از افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.

▪ قبل از هر بار استفاده، ابزار برقی، کابل و دوشاخه را کنترل کنید. در صورت تشخیص هر گونه آسیب دیدگی، از ابزار برقی استفاده نکنید. ابزار برقی را سر خود باز نکنید و برای تعمیر دستگاه فقط به متخصصین حرفه ای بجهوع و از وسائل یاری کابل را از اصل استفاده کنید. ابزار برقی، دوشاخه و کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهد.

▪ هوای معل کار خود را خوب تهویه کنید. گازها و بخارهای تولید شده هنگام کار برای سلامتی مضر هستند.



▪ از دستگش ایمنی استفاده کنید و به نازل داغ دست نزنید. خطر سوختگی وجود دارد.

▪ جریان هوای داغ را به طرف اشخاص یا حیوانات نگیرید.

▪ از ابزار برقی برای خشک کردن موها استفاده نکنید. جریان هوای خروجی بسیار داغتر از یک سشوار مو است.

## موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای فرم دادن و جوش دادن مواد پلاستیکی، رنگ زدایی و برای شیرینی کاری (منقبض کردن لوله های پلاستیکی توسط حرارت) در نظر گرفته شده است. همچنین برای لحیمکاری و قلعاندود کردن، جدا کردن اتصالات چسب شده و نیز برای باز کردن بخ لوله های آب مناسب است. ابزار برقی جهت استفاده با دست و تخت نظارت در نظر گرفته شده است.

## اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

(1) تکیه گاه دستگاه

(2) کلید قطع و وصل و تنظیم کننده حرارت

(3) نازل (افشانک)

(4) طوقه حفاظت در برابر حرارت

(5) نازل محافظ شیشه<sup>(a)</sup>

(6) نازل کاوهنده<sup>(a)</sup>

(a) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمائید.

▪ دقت کنید که هیچ جسم خارجی ای وارد ابزار برقی نشود.

▪ فاصله نازل تا قطعه کار بستگی به جنس قطعه کار (فلز، پلاستیک، وغیره) و نوع کار روی آن قطعه دارد. همیشه ابتدا مقدار هوا و دما را آزمایش کنید.

▪ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مطروب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

▪ درصورتیکه کابل ابزار برقی آسیب دیده باشد، از آن استفاده نکنید. از تماس با کابل آسیب دیده خود داری کنید و درصورت آسیب دیدن کابل دستگاه درمیں کار، دو شاخه اتصال را از داخل پریز برق بیرون آورید. کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهند.

## توضیحات محصول و کارکرد

به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

## مشخصات فنی

سشنوار صنعتی	شماره فنی
ولتاژ	3 601 J4D 0..
قدرت ورودی نامی	3 601 J4D 0..
مقدار هوا	230
دماهای خروجی نازل <sup>(a)</sup>	127
دقت اندازه گیری دما	1800
وزن مطابق استاندارد	350/350/550
EPTA-Procedure 01:2014	60/350/550
کلاس ایمنی	±15 %
(A) برای دمای محیط حدود 20 °C مقادیر برای ولتاژ نامی 230 [U] ولت میباشد. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.	0,65
II/□	kg
II/□	

قطع کن ایمنی تزمیستات: هنگام داغ شدن زیاد (برای مثال در صورت تراکم هوا یا کمبود هوای ورودی)، ابزار برقی، المتن را بطور خودکار قطع می کند ولی فن همچنان در حال کار است. پس از خنک شدن ابزار برقی، المتن دوباره بطور خودکار روشن می شود.

### خاموش کردن

کلید قطع و وصل (2) را به حالت 0 بروانید.

▪ بگذارید ابزار برقی پس از کار با دمای زیاد قبل از خاموش کردن خنک شود. برای این منظور بگذارید ابزار برقی مدتی با کمترین دمای قابل تنظیم کار کند.

## طرز کار با دستگاه

### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

▪ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر مخصوص بر روی برجسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

▪ تولید دود در اولین راهاندازی سطوح بخش‌های فلزی از طرف کارخانه به یک لایه ضد زنگ مجهز شده اند. این لایه در اولین راه اندازی، تولید دود می کند.

### روشن کردن

کلید قطع و وصل (2) را به طرف بالا بروانید.

نازل هایی که به عنوان متعلقات موجود هستند، با تمام مدل های ششوارهای صنعتی **Bosch** سازگار هستند.

**◀ احتیاط هنگام تعویض نازل! به نازل داغ دست نزدیک بگذارید ابزار برقی خنک شود و در اثر تماس با نازل داغ وجود دارد.**

جهت خنک کردن سریع می توانید ابزار برقی را برای مدت کوتاهی با کمترین دمای قابل تنظیم روشن بگذارید.

#### زدودن رنگ از چهارچوب پنجره (رجوع کنید به تصویر A)

**◀ حتماً از نازل محافظ شیشه (5) (متعلقات استفاده کنید.** خطر شکستن شیشه وجود دارد. لک الکل را می توانید در سطح پروفیل دار به وسیله یک کارکرد مناسب کمی بلند کنید و آن سطح را به وسیله یک برس نرم، برس بزنید.

#### لحیمکاری نرم (رجوع کنید به تصویر B)

**◀ نازل کاهنده (6) (متعلقات) را قرار دهید.** چنانچه از سیم لیم بدون گذاز استفاده می کنید، در محل لیم کاری، روغن لیم یا خمیر لیم بکار ببرید. محل لحیمکاری را بر حسب جنس قطه کار حدود 50 تا 120 ثانیه حرارت دهید. سیم لیم را به محل لیم اضافه کنید. سیم لیم باید در اثر حرارت قطعه کار ذوب شود.

در صورت لزوم پس از سرد شدن محل لیم، ماده سیال (گداز) را پاک کنید.

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

**◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.**

**◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گردد.**

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت **Bosch** و یا نمایندگی جیاز **Bosch** (خدمات پس از فروش) برای ابزار الات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

### خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشه های سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میابید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره مخصوصات و متعلقات پاسخ می دهدند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

**انتخاب درجه توان با کلید قطع ووصل (2) می توان درجه های مختلف توان را انتخاب کرد:**

I/min	°C	درجه توان
350	60	I
350	350	II
550	550	III

درجه توان I برای خنک کردن قطعه کار داغ شده با خشک کردن رنگ مناسب است. همچنین برای خنک کردن قبل از کار گذاشتن ابزار برقی یا تعویض نازلها مناسب می باشد.

### راهنماییهای عملی

**◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار برق ببرون بکشید.**

**نکته:** نازل (3) را زیاد نزدیک به قطعه کار نکنید. تجمع هوای های احتمله ممکن است باعث گرم شدن بیش از حد ابزار برقی بشود.

**خاموش کردن و کنار گذاشتن ابزار برقی** ابزار برقی را جهت خنک شدن با آزاد کردن دو دست روی سطح تکه ها (1) قرار دهید.

**◀ با ابزار برقی کنار گذاشته شده با احتیاط زیاد کار کنید!** خطر سوختگی در اثر تماس با نازل یا با جریان هوای داغ وجود دارد.

ابزار برقی را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید. مطمئن شوید که دستگاه و اوزان نمی شود. کابل دستگاه را طوری مطمئن قرار دهید که از اوزان شدن و کشیدن ابزار برقی جلوگیری کند.

ابزار برقی را در صورت عدم استفاده در طولانی مدت خاموش کنید و دوشاخه اتصال دستگاه را از داخل پریز برق ببرون بکشید.

### مثال های عملی (رجوع کنید به تصاویر A-B)

تصویر مثال های عملی در صفحه ی تا شو موجود می باشد.

فاصله نازل تا قطعه کار بستگی به جنس قطعه کار (فلز، پلاستیک، وغیره) و نوع کار روی آن قطعه دارد. دمای بهینه برای هر نوع کاربری از راه آزمایش بدست می آید.

همیشه ابتدا مقدار هوا و دما را آزمایش کنید. یک فاصله زیاد و درجه حرارت پایین شروع کنید. در صورت نیاز فاصله و درجه حرارت را تغییر دهید.

چنانچه مطمئن نیستید که با چه جنس قطعه کاری کار می کنید یا اثر هوای داغ سشوار صنعتی روی قطعه کار چیست، روی قسمت پوشانده شده دیگر آزمایش کنید.

در مورد تمام مثالهای عملی به جز « جدا کردن لک از چارچوب پنجرهها» میتوان بدون متعلقات کار کرد.

کاربرد متعلقات پیشنهاد شده، انجام کار را آسان نموده و کیفیت نتیجه کار را بطور قابل توجهی افزایش می دهد.

### ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس  
میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب

ساختمان مادریان، شماره ۳، طبقه سوم.

تهران ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱

تلفن: ۹۸۲۱ + ۴۲۰۳۹۰۰۰

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بباید:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق  
مقرات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت  
شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی  
نیandaزید!





CE

<b>en EU Declaration of Conformity</b>		We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
<b>Heat gun</b>	Article number	
<b>fr Déclaration de conformité UE</b>		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de : *
<b>pt Declaração de Conformidade UE</b>		Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
<b>GHG 180</b>	<b>3 601 J4D 0..</b>	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU  EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+ A14:2019+A2:2019  EN 60335-2-45:2002+ A1:2008+A2:2012  EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 63000:2018
 <b>BOSCH</b>		* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY
Henk Becker Chairman of Executive Management		Helmut Heinzelmann Head of Product Certification
		
Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 17.11.2020		